

INTEX®

Dodajanje in odstranjevanje soli

Ko sistem za kloriranje s slano vodo pokaže kodo E91, je vsebnost soli v vodi nizka. Za rešitev te napake začnite s čiščenjem elektrode, kot je opisano v priročniku. Nato preverite, ali ste dodali dovolj soli in po potrebi dodajte več soli tako, da sledite spodnjim korakom.

Dodajanje soli:

Korak 1: Vklopite filtrirno črpalko

Korak 2: Pustite sistem za kloriranje s slano vodo izklopljen

Korak 3: Odmerite količino soli, ki jo morate dodati vodi. Za pravilno količino glejte uporabniška navodila za napravo.

Korak 4: Na dno bazena, napolnjenega z vodo, enakomerno razporedite pravilno količino soli

Korak 5: Ne dodajajte soli skozi "skimmer" - posnemalnik. To povzroči zamašitev.

Korak 6: Dno bazena skrtačite z metlo, da pospešite raztapljanje soli. Soli ne ščetkajte na kup, ampak jo dobro razporedite.

Korak 7: Po 24 urah in ko se vsa sol raztopi, lahko vklopite sistem za kloriranje s slano vodo. Nastavite želeni čas delovanja. Glejte tabele v priročniku.

Za natančne količine soli, ki jih je treba dodati, glejte tabele v uporabniškem priročniku.

Odstranjevanje soli

Če je vodi dodano preveč soli, bo sistem za slano vodo izdal kodo E92 in zapiskal. Raven soli je treba zmanjšati. To lahko storite tako, da del vode v bazenu (približno 25 %) zamenjate s svežo vodo iz pipe, dokler sistem ne javlja več kode E92.

Če težave niste odpravili, se **za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center.**