



Ni klora – ni kode napake

Za sistem QS200 – Model CS2220G

Če črpalka za bazen med delovanjem ne javlja kode napake, sistem proizvaja klor. Elektroliza razdeli vodo na kisik in vodik, raztopljeno sol pa na klor in druge snovi.

Če klora ne namerite, je verjetno, da se proizvedeni klor sproti porablja ali razgraja, ker je v vodi preveč biološkega materiala

Če morate povečati ravni klora v vodi, sledite spodnjemu **kontrolnemu seznamu**.

Čiščenje elektrode

Titanova elektroda pretvori sol v prosti klor. Za čiščenje elektrode sledite korakom, opisanim v priročniku.

Povečanje vsebnosti klora

Lahko podaljšate čas delovanja sistema slane vode, da ustvarite dodaten klor. Če to ne zadošča za dvig ravni klora na standardno raven, lahko v vodo uvedete klorov šok. Po tem lahko vzdržujete raven klora s standardnim časom delovanja.

Ko ga ne uporabljate, pokrijte svoj masažni bazen

Preveč izpostavljenosti sončni svetlobi bo razgradilo klor, preden bo lahko opravil svoje delo. Tudi padavine ali nevihte lahko tudi poslabšajo delovanje klora.

Obrnite se na strokovnjaka

Če zgoraj navedeno ni pomagalo, se lahko za dodatne nasvete obrnete na strokovnjaka za pripravo/vzdrževanje vode.

Če težave niste odpravili, se **za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center**.