

INTEX®

Solinatorji, peščene filtrirne naprave s solinatorji – sporočili o napaki 91 in 92

Možni razlogi za sporočilo o napaki 91 pri solinatorjih in peščenih filtrirnih napravah



1. Nezadostna količina soli v vodi

Pravilno količino soli enakomerno vsujte v vodo po celotni površini bazena. **Soli ne dodajte prek skimerja, saj se lahko zamaši.** Če želite pospešiti raztopljanje soli, jo lahko enakomerno razporedite po dnu bazena, na primer z metlo. Sol na dnu ne sme ostati samo na enem mestu. Po 24 urah se bo vsa sol raztopila, nato lahko vklopite solinator. Nastavite želeni čas. Upoštevajte tabele v priročniku.

Če ste v bazen dodali pravilno količino soli, ki je navedena v uporabniškem priročniku, in se še vedno pojavlja sporočilo o napaki 91, soli ne dodajte več. Težava verjetno ni v premajhni količini soli, ampak bo vzrok drugje, nadaljujte s točko 2 in 3.

2. Elektrodo je treba očistiti

Očistite elektrodo (s potopitvijo v ocetno raztopino) v skladu z uporabniškim priročnikom.



3. Elektrodo je treba zamenjati

Če je količina soli v bazenski vodi ustrezna in je/so elektroda/-e čiste, bo verjetno treba elektrodo/-e zamenjati. Če je izdelek v garanciji, ga reklamirajte pri prodajalcu. Če ni v garanciji, lahko po elektrodi povprašate kot po rezervnem delu. Številko nadomestnega dela najdete v svojem uporabniškem priročniku. To je 5-mestna številčna koda.

Možni razlogi za sporočilo o napaki 92 pri solinatorjih in peščenih filtrirnih napravah s solinatorjem



1. Preveč soli v vodi

Če se na solinatorju prikaže napaka 92, potem je sistem izmeril visoko količino soli v vodi. Težavo odpravite tako, da elektrodo najprej očistite v skladu s priročnikom. Potem morate znižati količino soli v vodi. Približno 25 % vode v bazenu zamenjajte z novo vodo, dokler koda 92 ne izgine.

2. Nedelajoča elektroda – če je naprava v garanciji, jo reklamirajte pri prodajalcu. Sicer lahko elektrodo naročite kot nadomestni del.

3. Temperatura vode je 35 °C ali več – poskusite znižati temperaturo vode.