

# INTEX®

## Ni klora – ni kode napake

### *Za PureSpa Jet&Bubble Deluxe*

---

Elektroliza razdeli vodo na kisik in vodik, raztopljeno sol pa na klor in druge snovi. Če črpalka za bazen med delovanjem ne javlja kode napake, sistem proizvaja klor. Če klora ne namerite, je verjetno, da se proizvedeni klor sproti porablja ali razgraja.

Če želite povečati raven klora, boste morali sistem večkrat zaporedoma vklopiti, da proizvede dovolj klora. Vklopite sistem 3-krat po 8 ur, da ustvarite dodaten klor.

---

Če po večkratnem zagonu sistema še vedno izmerite malo ali nič klora, lahko pregledate naslednji **kontrolni seznam**.

---

**Čiščenje elektrode**

Titanova elektroda pretvori sol v prosti klor. Za čiščenje elektrode sledite korakom, opisanim v priročniku.

**Ponovno vklopite sistem za kloriranje s slano vodo**

Če je v vodi preveč biološkega materiala, bo pravkar proizvedeni klor takoj začel učinkovati in se tako sproti porabi. Preverite ravni klora med uporabami, da vidite, ali se povečujejo.

**Ko ga ne uporabljate, pokrijte svoj masažni bazen**

Preveč izpostavljenosti sončni svetlobi bo razgradilo klor, preden bo lahko opravil svoje delo. Tudi padavine ali nevihte lahko tudi poslabšajo delovanje klora.

**Obrnite se na strokovnjaka**

Če zgoraj navedeno ni pomagalo, se lahko za dodatne nasvete obrnete na strokovnjaka za pripravo/vzdrževanje vode.

Če težave niste odpravili, se **za nadaljnjo pomoč obrnite na lokalni servisni center**.