


INTEX®

Indikator filtrskega vložka

Nova modela kartušnih filtrirnih naprav C1000 in C1500 imata indikator obrabe filtrskega vložka.



Zelena

ni ga treba zamenjati

- filtrski vložek je čist,

Rumena

treba očistiti

- filtrski vložek je

Rdeča

močno umazan in ga je treba očistiti ali zamenjati

- filtrski vložek je